



SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciari, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

SCHEDA TECNICA

Nome: Guanto EMOTION	Codice: MA1446N0	MA14 GUANTI PROTEZIONE MECCANICA TESSILI SPALMATI
-----------------------------	-------------------------	--

Descrizione

TITOLO FILO: 15 G

SPALMATURA: Nitrile microporoso.

una fibra costituita al 100% di polipropilene, con un effetto termoregolante progettata per contrastare il calore, garantire un effetto meccanico. La spalmatura in nitrile sul palmo offre buona resistenza all'abrasione, fornisce una presa sicura su superfici asciutte, bagnate o oleose. Robusti ma flessibili permettono movimenti precisi e riducono l'affaticamento delle mani. Ottimo comfort grazie alla completa assenza di presenza moderata di oli e grassi.

Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

OEKO TEX®



Categoria II	Colore AZZURRO	Magazzino A magazzino: 6 - 10
------------------------	--------------------------	---

120	Rispondenza alle Norme Europee EN 388 Abrasione:4 Taglio:1 Strappo:2 Perforazione:1 Taglio ISO:X	Avvertenze Assemblaggio e componenti elettrici, Montaggio e assemblaggio parti meccaniche, Manutenzione e installazione impianti industriali, Edilizia, Idraulica ed Elettromeccanica.
	EN ISO 21420	Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso e consultare i livelli di protezione indicati. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che il dispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non integro provvedere alla sua sostituzione. Pulire con una spazzola a setole morbide e MAI con alcool, solventi, benzine, etc. Far asciugare all'aperto e MAI su fonte di calore diretta.
Destrezza 5		Manutenzione