



Sir Safety System S.p.A. unipersonale Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l. Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli 06081 Assisi - Perugia - Italy Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548 Viale Europa 74 20090 Cusago Milano Tel. 02.90394575 Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com www.sirsafety.com





Nome: Tuta SYMBOL Codice: MC1117Q7 MC11 INDUMENTI SERIE SYMBOL

Descrizione

Tuta intera realizzata con tessuto 100% Cotone Massaua 3/1 sanforizzato,

peso 270 gr/m . Dotata di chiusura con cerniera a doppio cursore coperta da lista, due tasche laterali a filetto, zona spalle rinforzata da tripla cucitura, elastico posteriore stringivita, due tasche al petto chiuse da zip, tasca portametro a destra, tasca posteriore. Cuciture e travette in colore a contrasto

ËÁQÁSI{ -{¦cÁs∖|ÁS|c[}^Á;~-¦^Á;[¦àãs^::æÉÁsæ]ālæàālāneÁrÁ∧∙ãrc^}:æÈ

- La natura del tessuto e la particolare attenzione alle rifiniture come le travette di rinforzo e le doppie cuciture ad incastro ne garantiscono una durata prolungata nel tempo.

Adatta aproteggere l'operatore da tutti quei rischi derivanti da sporco ^ÁåaæÁseāi}ãÁ∧•ãç^ÁåãÁã√ç^Á∧}cãceÈ

QÁ,¦[å[cq[Á—Á;cæq[Á,¦[*^cœæq[ÁnA^æqã:æq[Án^¦Án••^¦^Á&[}-{¦{^Áæq} Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

Ù`|Á&æa}[Á&CÁæÁ;[••ãaāãæé&äãæé]||ã&æā[}^Á\$^||^Áçæbã^Ácā[[[**ã^Ásã

bande rifrangenti: banda rifrangente prismatica gialla, prismatica arancione, prismatica grigia e classica grigia. V^•• č (řÁ• c^¦} [Á, ¦ã, &ã, æ; Á&∧¦ cã, ã&æ; ÁUÒSUË,/ÒÝí Colore Öã] [} ãa ã ã ã e Á æ † lã Categoria NAVY A magazzino: 44 - 62 Û a cãne ÁÔæd } ^ Rispondenza alle Norme Europee Avvertenze EN ISO 13688 Indicata per Industria metalmeccanica, Industria cementizia, dei laterizi, Edilizia, Movimentazione Merci, Trasporti, Settore Idraulico. Elettrico e delle Manutenzioni. 10 Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che il dispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non integro provvedere alla sua sostituzione. Si consiglia di seguire le istruzioni di lavaggio raccomandate. Destrezza Manutenzione