



SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747


P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

SCHEDA TECNICA

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com

Azienda con Sistema
di Gestione
per la Qualità Certificato
UNI EN ISO 9001:2015

Nome: CAPPELLINO DALLAS	Codice: MC2323P0	MC23 INDUMENTI CUFFIE / CAPPELLI / SCALDACOLLO
--------------------------------	-------------------------	-------------------------------------------------------

<p>Descrizione</p> <p>Cappellino tipo baseball, realizzato in cotone e poliestere, tessuto jeans La parte laterale e posteriore sono in poliestere traforato per garantire la traspirazione Ampiezza regolabile tramite velcro</p>	
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------

Categoria	Colore BLU	Öä] [} ääæÁæ ä UNICA
-----------	---------------	----------------------------

<p>Û~ æ äeÁæç } ^</p> <p>144</p>	Rispondenza alle Norme Europee	<p>Avvertenze</p> <p>Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che il dispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non integro provvedere alla sua sostituzione.</p>
-----------------------------------------	--------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Destrezza	Manutenzione Data retrieval failed for the subreport,
-----------	----------------------------------------------------------