SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

SCHEDA TECNICA

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nome: Guanto anticalore SILITHERM	**Codice: MA1624B0**	**MA16 GUANTI ANTICALORE**

Descrizione

LUNGHEZZA: 38 cm
SPESSORE: 5 mm
MATERIALE: Tessuto para-aramidico. Cuciture tutte in filato di Kevlar 50/3.
PALMO: Felpa di cotone.
DORSO: Felpa di cotone.
MANICHETTA: Tessuto para-aramidico.
INTERNO: Palmo e dita con speciale coibentazione interna MTP ignifugo, con membrana interna traspirante.
SPALMATURA: Siliconica.

Guanto di protezione contro calore e fiamme. Le cuciture in realizzate tutte in filato di KevlarÈ contribuiscono ad una maggiore durata del guanto, anche in condizioni di lavoro pi½difficili. Idoneo per contatto e manipolazione di alimenti.

Il prodotto ¯ stato progettato e realizzato per essere conforme al Regolamento (UE)2016/425 e successive modifiche.

Categoria
II

Colore
GRIGIO

Disponibilit¨ Taglie
Su produzione: 8 - 11
A magazzino:

Quantit¨ Cartone
10

Rispondenza alle Norme Europee

EN 388

Abrasione:2
Taglio:2
Strappo:4
Perforazione:1
Taglio ISO:A

EN 407

Propagazione limitata della fiamma :4
Calore da Contatto:3
Calore Convettivo:X
Calore Radiante:X
Piccoli spruzzi di metallo fuso :X
Grandi proiezioni di metallo fuso :X

FOODSAFE

EN ISO 21420

Avvertenze

Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso e consultare i livelli di protezione indicati.
Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce.
Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che ildispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non integro provvedere alla sua sostituzione.

Pulire con una spazzola a setole morbide e MAI con alcool, solventi, benzine, etc. Far asciugare allâaperto e MAI su fonte di calore diretta.

Destrezza
5

Manutenzione