SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

FICHE TECHNIQUE

Sir Safety System S.p.A. Single-member company
Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

VAT Nr. IT 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

Nome: CLIMAX 800 DEMI-MASQUE	**Code: FA1530**	**FA15 PROT. VOIES RESPIR. DEMI-MASQUES SIR**

Description

Demi-masque en mat®riau composite TPE de nouvelle g®n®ration, avec caract®ristiques de l®g¯ret®, de flexibilit® et de confort pour une protection maximale contre le gaz, vapeurs et particules telles comme poussi¯res, brouillard et fum®e. Le mat®riau TPE est anallergique : ne provoque pas d'allergies m°me apr¯s une utilisation prolong®e et ne cr®es pas d'irritation sur la peau ; est confortable, inodore et tr¯s hygi®nique, il permet l'utilisation du masque dans de nombreux processus industriels.

Le corps principal abrite les deux connecteurs du filtre et la valve d'expiration compos®e d'un support de valve et d'une membrane, qui facilite la sortie de l'air expir®e. Le demi-masque est ®galement ®quip® d'une confortable sangle pour le cou et d'une sangle pour la t°te qui peut °trefacilement ajust®e ¨ la bonne longueur.

Compatible avec les filtres FA1531, FA1532, FA1533, FA1534, FA1535, FA1536.

Le produita ®t® con-u pour se conformer aux exigences du R¯glement (UE) 2016/425 et modifications ult®rieures.

Cat®gorie	Couleurs	Tailles disponibles
III		En stock: U

Quantit®/Condt.	Normative de r®f®rence	Avertissements
120	EN 140	Id®al pour les op®rations de penture avec vernis impr®gnante; pour le nettoyage et l'assainissement avec d'huiles; pour le traitement des m®taux, comme galvanisation et chromage. Ne pas manipuler les soupapes d'expiration et v®rifier p®riodiquement pour l'eventuelle pr®sence de dommages. Nettoyage et diisinfection: 1. Nettoyer toutes les composantes avec de l'eau et du savon, ensuite d®sinfectez l'int®rieur du masque avec une solution antiseptique. Ne pas utiliser de solvants ¨ base de p®trole, ou de compos®s du chlore ou organiques; 2. Rincer soigneusement avec de l'eau propre; 3. Agiter le masque pour ®liminer l'eau exc®dant; 4. V®rifiez si les valves sont endommag®s. Si vous noter des dommages, le masque doit °tre remplac®. 5. Effectuer un test d'®tanch®it®. Attention: La limite d'utilisation du masque apr¯s la premi¯re utilisation est difficile ¨ d®terminer. Cela d®pend de l'atmosph¯re de l'environnement de travail. Il est recommand® de proc®der ¨ une inspection visuelle. Il doit °tre effectu® par du personnel qualifi® (responsables de la s®curit®).
Dext®rit®		Guide ¨ l'entretien