SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

SCHEDA TECNICA

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nome: SAVER DR GER CF15 autorespiratore	**Codice: FA2014**	**FA20 PROT. VIE RESPIRATORIE SISTEMI DI FUGA**

Descrizione

Autorespiratore di emergenza ad aria compressa a flusso costante completo di cappuccio e bombola da 3 litri a 200 bar, studiato per la fuga dai luoghi confinati in caso di pericolo per lôoperatore. Il respiratore a pressione positiva utilizza un sistema riduttore con caratteristiche di flusso eccellenti, in grado di fornire aria respirabile senza interruzioni fino allôesaurimento della riserva.
Un segnale acustico di sicurezza entra in funzione quando nella bombola la pressione residua ¯ pari a 50 bar.
Autonomia di almeno 15 minuti (disponibile anche in versione da 10 minuti).
Facilmente trasportabile in una sacca a tracolla, ¯ dotato di un cappuccio ignifugo di colore arancio segnaletico con mascherina oronasale e visore trasparente.
Massima sicurezza e semplicit¨ di utilizzo grazie a:
Ł finestrella di controllo visivo del manometro
Ł attivazione automatica quando la borsa di trasporto viene aperta
Ł materiali altamente resistenti, lavabili e ignifughi
Ł minima manutenzione.
DURATA MINIMA DI UTILIZZO:15 min.
PESO: circa 5,2 kg con bombola carica.

Il prodotto ¯ stato progettato e realizzato per essere conforme al Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

Categoria	Colore	Disponibilit¨ Taglie
III		Su produzione: U A magazzino:

Quantit¨ Cartone	Rispondenza alle Norme Europee	Avvertenze
1	EN 1146 CE Direttiva MED SOLAS ISO 23269-1	Idoneo per la fuga dai luoghi confinati in caso di emergenza. Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che il dispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non integro provvedere alla sua sostituzione.
Destrezza		Manutenzione