SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

# SCHEDA TECNICA

**Sir Safety System S.p.A. unipersonale**
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

**sir@sirsafety.com**
**www.sirsafety.com**

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

| | | |
|---|---|---|
| **Nome: Kit saldatura A2PSL JETSTREAMÈ** | **Codice: FA2302** | **FA23 PROT. VIE RESPIRATORIE ELETTRORESPIRATORI** |

**Descrizione**

Kit portatile JetStream per saldatori contenente:
Ł Copricapo Cobra per saldatura/molatura/smerigliatura, gradazione 9-13 e filtroauto oscurante
Ł Unit¨ filtro tipo A2PSL
Ł Tubo flessibile
Ł Flussometro
Ł Batteria, caricabatterie e presa

Caratteristiche:
Unit¨ montata alla cintura: unit¨ filtrante con allarme completamente automatico e batteria integrata che fornisce 180 l/min di aria filtrata
Unit¨ filtro tipo A2 PSL: offre un Fattore di Protezione Assegnato (APF) di 20 x Limite di esposizione professionale per vapori organici e gas, polveri molto sottili, fibre, fumi e nebulizzazioni acquose.
Cappuccio: diversi cappucci disponibili per soddisfare diverse applicazioni
Tubo: Tubo rinforzato per evitarne lâattorcigliamento
Filtri: gamma di filtri per diversi utilizzi
Peso: 0.44kg (circa.)
Dimensione: 250 - 265 mm
Batteria ricaricabile 4 e 8 ore
Tempo di ricarica: 16 ore

Il prodotto ¯ stato progettato e realizzato per essere conforme al Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

| Categoria | Colore | Disponibilit¨ Taglie |
|---|---|---|
| | | A magazzino: U |

| Quantit¨ Cartone | Rispondenza alle Norme Europee | Avvertenze |
|---|---|---|
| **1** | EN 12941<br>Valori:TH2<br>EN 166<br>EN 175<br>EN 379 | Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce.<br>Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che il dispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non integro provvedere alla sua sostituzione. |

| Destrezza | | Manutenzione |
|---|---|---|
| | | |