SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

FICHA TECNICA

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nombre: Gafas ARGON scuro	**C· digo: FB1421**	**FB14 GAFAS CON LENTE OSCURO**

Descripci· n

Gafas realizadas enteramente de policarbonato gris humo para el uso en entornos con fuerte luminosidad, con contorno interno acoplado con esponja amortiguadora que protege en caso de impacto y contra la entrada de part²culas finas y salpicaduras. Lente gris 5-3.11F: protecci· n contra los rayos solares sin especificaci· n para infrarrojos. Paso de la luz del 8 % al 17,8 %.

Para uso continuo.Lente resistente al impacto (esfera de acero di§m. 6 mm a velocidad de 45 m/s).

La serie Lente Oscura incluye gafas espec²ficaspara ambientes con fuerte luminosidad; se pueden utilizar para corte de metales y mecanizados en presencia de hornos.

El producto ha sido dise¶ado y realizado para respetar el Reglamento (UE) 2016/425 y sus modificaciones posteriores.

Categor²a
II

Color

Tallas
En stock: U

Cantidad Caja
144

Certificaciones

EN 166
Valores:K N
Resistencia a los golpes:F
Clase Optica:1

EN 172
Valores:5-3,1

Precauciones

El equipo se debe inspeccionar con frecuencia y sustituir en caso de partes desgastadas o da¶adas.
Guardar protegido de la luz directa del sol y lejos de abrasivos qu²micos.

Las lentes se deben limpiar con un tejido suave y agua tibia con jab· n.
La montura se puede desinfectar con un desinfectante com¼n.

Destreza

Instrucciones de lavado y cuidado