SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

FICHE TECHNIQUE

Sir Safety System S.p.A. Single-member company
Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

VAT Nr. IT 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nome: Bouchons d'oreille ONDA 40 paires	**Code: FC1217**	**FC12 BOUCHONS ANTIBRUIT R£UTILISABLES**

Description

Bouchons dôreille en polyur®thane sur un arceau fa- onn®.
£vite le contact avec le plan de travail. Sans latex.
Conditionnement :40 paires.

SRN 21 dB
Fr®quence en Hz : H Att®nuation : 25
Fr®quence en Hz : H Att®nuation :17
Fr®quence en Hz : H Att®nuation:15
Fr®q.(Hz)/Att®nuation Med./Dev. standard/Valeur PV: 63/12.8/ 4.0/8.8;
Fr®q. (Hz)/Att®nuation Med./Dev. standard/Valeur APV:125/14.9/3.8/11.1;
Fr®q. (Hz)/Att®nuation Med./Dev. standard/Valeur APV:
250/24.2/3.8/20.4;
Fr®q. (Hz)/Att®nuation Med./Dev. standard/ValeurAPV:500/27.7/2.6/25.1;
Fr®q. (Hz)/Att®nuation Med./Dev. standard/Valeur APV:
1000/25.2/2.1/23.1;
Fr®q. (Hz)/Att®nuation Med./Dev. standard/Valeur APV:
2000/28.6/2.9/25.7;
Fr®q. (Hz)/Att®nuation Med./Dev. standard/Valeur APV:
4000/29.3/3.4/25.9;
Fr®q. (Hz)/Att®nuation Med./Dev. standard/Valeur APV:
8000/28.7/4.2/24.5;

Le produit a ®t®con- u pour se conformer aux exigences du R¯glement (UE) 2016/425et modifications ult®rieures.

Cat®gorie	Couleurs	Tailles disponibles
III		En stock: U

Quantit®/Condt.	Normative de r®f®rence	Avertissements
10	EN 352-2	Environnements de travail en pr®sence de bruit. Avant l' utilisation, inspecter pour assurer que le produit est en parfait ®tat,intacte et propre, autrement, proc®dez ¨ son substitution. L'arceau peur °tre r®utilis®. Conservez dans un endroit frais et sec, loin des sources de chaleur et ¨ l'abri de la lumi¯re. Conserver ¨ l'abri des impuret®s entre les intervalles d'utilisation afin de ne pas transf®rer ces impuret®s ¨ l'int®rieur du canal de l'oreille. Les bouchons doivent °tre jet®s et remplac®s apr¯s chaque utilisation.
Dext®rit®		Guide ¨ lôentretien