SCHEDA TECNICA

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

Nome: CAPACETE STRATO VERMELHO	**Codice: FD2160**	**FD21 DISP. ANTI-QUEDA DISPOSITIVOS ANTI-QUEDA PETZL**

Descrizione

Capacete leve para trabalhos em altura.
O casco n«o ventilado oferece prote-«o contra o risco el®trico e a proje-«o de metal fundido.
A absor-«o de choques ocorre atrav®s da deforma-«o do inv· lucro interno de poliestireno expandido.
O sistema de regula-«o CenterFit ajusta a faixa da cabe-a para centrar bem o capacete na cabe-a e para uma melhor estabilidade.
Cabe-a: 53-63 cm
Peso: gr. 350.

Est§ equipado com:
- Fendas laterais para montagem de protetores ac½sticos.
- Inser-»es para acomodar uma viseira de prote-«o.
- Ranhura de fixa-«o para a lanterna frontal.
- Quatro ganchos de posicionamento para montagem de uma lanterna frontal com fitael§stica.
- Correia de queixo concebida para reduzir o risco de perder o capacete durante uma queda (for-a superior a 50 daN).

Equipado com resist°ncia ¨ deforma-«o lateral LD e a salpicos de metal fundido MM, isolamento el®trico 440V c.a. e resist°ncia a baixas temperaturas at®-30ÁC.

O produto foi concebido e fabricado em conformidade com o Regulamento (UE) 2016/425 e sucessivas modifica-»es.

Categoria	Colore	Disponibilit¨ Taglie
III		U

Quantit¨ Cartone	Rispondenza alle Norme Europee	Avvertenze
1	EN 397 EN 12492 EN 50365	Conservar em local fresco e seco, afastado de fontes de calor e ao abrigo da luz. Antes de cada utiliza-«o, verificar se o capacete est§ em perfeitas condi-»es, se n«o apresenta defeitos significativos na superf²cie do casco, tais como fissuras, fendas, abras»esprofundas, descolora-»es ou amolgadelas; se n«o estiver intacto, substitu²-lo. Limpar regularmente todos os componentes com detergente neutro ou desinfetante e §gua morna. Evitar o contacto direto com §lcool ou solventes que possam danificar o aparelho.

Destrezza	Manutenzione