SAFETY SYSTEM
YOUR PROTECTOR

FICHE TECHNIQUE

Sir Safety System S.p.A. Single-member company
Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

VAT Nr. IT 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

Nome: CASQUE STRATO JAUNE	**Code: FD2162**	**FD21 DISPOS. ANTICHUTE PETZL**

Description

Casque l®ger pour travaux en suspension.
La coque non ventil® prot¯ge contre les risques ®lectriques et le m®tal en fusion.
L'absorption des chocs a lieu par d®formation de la coque int®rieure en polystyr¯ne expans®.
Le syst¯me de r®glage CenterFit bandeau permet de bien r®gler le casque sur la t° te, pour une meilleure stabilit®.
Tour de t° te: 53-63 cm.
Poids: gr. 350.

Caract®ristiques:
- Fentes lat®rales pour monter les casques antibruit.
- Fentes pour monter des visi¯res de protection.
- Fente pour fixer une lampe frontale PIXA.
- Quatre boucles de positionnement pour monter une lampe frontale avec bandeau ®lastique.
- Jugulaire con- ue pour limiter le risque de perdre le casque en cas de chute (r®sistance sup®rieure ¨ 50 daN).

R®sistance ¨ la d®formation lat®raleet aux ®claboussures de m®tal fondu MM, isolation ®lectrique 440 a.c. e adapt® aux temp®rature jusqu'¨ - 30ÁC.

Le produit a ®t® con- u pour se conformer aux exigences du R¯glement (UE) 2016/425 et modifications ult®rieures.

Cat®gorie	Couleurs	Tailles disponibles
III		U

Quantit®/Condt.	Normative de r®f®rence	Avertissements
1	EN 397 EN 12492 EN 50365	Le casque doit ° tre port® en combinaison avec les autres dispositifs de positionnement pourtravaux dans des ®spaces confin®s. Lire attentivement les notices d'utilisation. Avant l' utilisation, inspecter pour assurer que le produit est en parfait ®tat, autrement, proc®dez ¨ son substitution. Conservez dans un endroit frais et sec, loin des sources de chaleur et ¨ l'abri de la lumi¯re. Nettoyer la calotte avec de l'eau ti¯de et du savon et rincer avec de l'eau. Ne pas utiliser de solvants.
Dext®rit®		Guide ¨ l'entretien