SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

FICHE TECHNIQUE

Sir Safety System S.p.A. Single-member company
Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

VAT Nr. IT 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nome: D£T DE GAZ MAX XT II 4 GAZ LEL/O2/CO/H2S	**Code: FG110032**	**FG11 APPAREILS £LECTRIQUES D£T£CTEURS DE GAZ**

Description

Gas Alert Max XT II 4 Gas rel¯ve simultan®ment jusquõ 4 gaz (Combustibles, Oxyg¯ne, Sulfure d'hydrog¯ne, Monoxyde de carbone).
Caract®ristiques principales:
- Lôaffichage indique en continu la concentration du gaz.
- Fonction autotest complet pour le contr¹ lede lônt®grit® du d®tecteur, de lôêtat de la batterie, du bon ®tat des circuits et des alarmes sonores/visuelles
- £quip® dôune pompe motoris®e interne et un tuyau dôêchantillonnage de 3 m pour contr¹ ler la pr®sence de gaz dans des espaces confin®s.
- Boitier deprotection antichoc et r®sistant ¨ lôeau.
- Muni de microprocesseurs avanc®s, capteurs catalytiques et ®lectrochimiques simples ¨ introduire et ¨ remplacer.
- Alarme basse, ®lev®e, TWA (moyenne pond®r®e dans le temps), STEL (limite dôexposition ¨ court terme) pour les gaz toxiques, et alarme OL (hors seuil) pour des gaz combustibles, batterie ®puis®e.
- Alarme sonore (95 dB), visuelle et ¨ vibration.
- Batteries rechargeables.
- Compact 13,1 x 7,0 x 5,2 cm.
- Poids: 328 g.

CERTIFICATION ATEX

Cat®gorie	Couleurs	Tailles disponibles
		Sur commande: U En stock:

Quantit®/Condt.	Normative de r®f®rence	Avertissements
1	EN 60079-0 EN 60079-11 EN 60079-26 ATEX Valeurs:II 1G Ex da ia IIC T4 Ga IECEX Valeurs:Ex ia IIC T4 Ga	Id®al pour d®t®cter la pr®sence de Combustibles, Oxyg¯ne, Sulfure d'hydrog¯ne, Monoxyde de carbone. Avant l' utilisation, inspecter pour assurer que le dispositif est en parfait ®tat, autrement, proc®dez ¨ son substitution. Conservez dans un endroit frais et sec, loin des sources de chaleur et ¨ l'abri de la lumi¯re.

Dext®rit®	Guide ¨ lôentretien