SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

SCHEDA TECNICA

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nome: Guanto CELEBES	**Codice: MA1124K1**	**MA11 GUANTI PROTEZIONE MECCANICA IN PELLE**

Descrizione

PALMO: Pelle fiore vitello.
DORSO: Pelle crosta.
MANICHETTA: Pelle crosta 20 cm.

I guanti in pelle fiore offrono un'ottima resistenza meccanica, elevata resistenza allo strappo, all'abrasione e alla perforazione. La morbidezza dei pellami di alta qualit¨ assicura un grande livello di comfort durante l'utilizzo, favorisce la traspirabilit¨ delle mani. Particolarmente indicati per l'attivit¨ di saldatura, garantiscono un ottimo isolamento dal calore.

Il prodotto ¯ stato progettato e realizzato per essere conforme alRegolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche

Categoria	Colore	Disponibilit¨ Taglie
II	BIANCO	A magazzino: 8 - 10

Quantit¨ Cartone

60

Rispondenza alle Norme Europee

EN 388

Abrasione:2
Taglio:1
Strappo:4
Perforazione:2
Taglio ISO:X

EN 407

Propagazione limitata della fiamma :4
Calore da Contatto:1
Calore Convettivo:2
Calore Radiante:X
Piccoli spruzzi di metallo fuso :4
Grandi proiezioni di metallo fuso :X

EN 12477

TIPO:A

Avvertenze

Costruzioni, Edilizia, Logistica, Industria automobilistica, indotto
Industria Metallurgica, Movimentazione in ambienti portuali eaeroportuali.

Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso e consultare i livelli di protezione indicati.
Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce.
Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo peraccertare che il dispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non integro provvedere alla sua sostituzione.

Pulire con una spazzola a setole morbide e MAI con alcool, solventi, benzine, etc. Far asciugare all'aperto e MAI su fonte di calore diretta.

Destrezza

4

Manutenzione