SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

SCHEDA TECNICA

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nome: Guanto OREGON	**Codice: MA1723Z9**	**MA17 GUANTI ANTIFREDDO**

Descrizione

PALMO: Poliuretano.
DORSO: Poliestere.
POLSO: Elasticizzato con cinturino regolabile.
FODERA: Intermedia: Thinsulate (3M) 150 gr/mĮ. Interna: Poliestere.

Offrono unôottima resistenza meccanica, elevata resistenza allo strappo, allôabrasione e alla perforazione. La fodera intermedia in ThinsulateÊ 3MÊ da 150 gr/mĮ, insieme alla fodera interna in poliestere, fornisce un eccellente isolamento termico, mantenendo le mani calde anche a basse temperature. Il polso elasticizzato con cinturino regolabile assicura una vestibilit¨ comoda e sicura, adattandosi perfettamente alla mano dell'utente.

Il prodotto ¯ stato progettato e realizzato per essere conforme al Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

Categoria	Colore	Disponibilit¨ Taglie
II	NERO	A magazzino: M-8 - XX-11

Quantit¨ Cartone

50

Rispondenza alle Norme Europee

EN 388

Abrasione:3
Taglio:3
Strappo:4
Perforazione:2
Taglio ISO:B

EN 511

Resistenza Freddo Convettivo:2
Resistenza Freddo da Contatto:4
Permeabile all'acqua - Impermeabile:X

EN ISO 21420

Avvertenze

Attivit¨ in celle e magazzini frigoriferi; Laboratori, Lavori in
esterni, Edilizia e manutenzione strade, Logistica, operatori e
conducenti di carrelli.

Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso e consultare i livelli
di protezione indicati.
Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al
riparo dalla luce.
Prima di ogni utilizzo effettuare un controllovisivo per accertare che
il dispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora
risultasse non integro provvedere alla sua sostituzione.

Pulire con una spazzola a setole morbide e MAI con alcool, solventi,
benzine, etc. Far asciugare allôaperto e MAI su fonte di calore diretta.

Destrezza

3

Manutenzione