SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

# SCHEDA TECNICA

**Sir Safety System S.p.A. unipersonale**
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

**sir@sirsafety.com**
**www.sirsafety.com**

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

| **Nome: Guanto LUNA** | **Codice: MA1832E0** | **MA18 GUANTI PROTEZIONE SPECIALE** |
|---|---|---|

**Descrizione**

TITOLO FILO: 13 G
MATERIALE: Aramidico pi½fibre speciali.
SPALMATURA: Neoprene.

Guanto di protezione contro arco elettrico, fiamme e calore da contatto. Ricoperti di materiali antiscivolo ed antiabrasione si contraddistinguono per la versatilit¨ d'uso e al contempo lôidoneit¨ per le lavorazioni ad alto rischio di taglio.

Il prodotto ¯ stato progettato e realizzato per essere conformeal Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

| Categoria | Colore | Disponibilit¨ Taglie |
|---|---|---|
| **II** | GIALLO | A magazzino: 8 - 11 |

Quantit¨ Cartone

**72**

Rispondenza alle Norme Europee

EN 388

Abrasione:4
Taglio:3
Strappo:4
Perforazione:3
Taglio ISO:F

EN 407

Propagazione limitata della fiamma :4
Calore da Contatto:1
Calore Convettivo:X
Calore Radiante:X
Piccoli spruzzi di metallo fuso :X
Grandi proiezioni di metallo fuso :X

EN ISO 21420

ASTM F2675/F2675M

ATPV:13

Avvertenze

Assemblaggi e montaggi industriali, manutenzione e installazione,
Lavorazione e movimentazione materiali metallici, Raccolta e smistamento rifiuti speciali, Lavori di precisione.

Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso e consultare i livelli
di protezione indicati.
Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al
riparo dalla luce.
Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che
il dispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora
risultasse non integro provvedere alla sua sostituzione.

Pulire con una spazzola a setole morbide e MAI con alcool, solventi,
benzine, etc. Far asciugare allôaperto e MAI su fonte di calore diretta.

Destrezza

**5**

Manutenzione