SAFETY SYSTEM
YOUR PROTECTOR

SCHEDA TECNICA

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

Nome: GUANTO SAKIM	**Codice: MA2421B0**	**MA24 GUANTI PROTEZIONE CHIMICA NITRILE**

Descrizione

Guanti in Dytex alta tenacit¨ pi½fibre speciali.
Spalmatura: Doppia immersione in nitrile microporoso.
Lunghezza: 32 cm.
Calibro 13 G

- Alta resistenza meccanica
- Repellente ad oli, liquidi e acidi

Articolo in corso di certificazione.

Il prodotto ¯stato progettato e realizzato per essere conforme al Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

Categoria
III

Colore
GRIGIO

Disponibilit¨ Taglie
A magazzino: 8 - 11

Quantit¨ Cartone
72

Rispondenza alle Norme Europee

EN ISO 374-5

EN 388

Abrasione:4
Taglio:4
Strappo:4
Perforazione:2
Taglio ISO:E

EN ISO 374-1

Metanolo:A
n-eptano:J
Idrossido di sodio 40%:K
Acido solforico 96%:L
Idrossido di ammonio 25%:O
Perossido di idrogeno 30%:P
Formaldeide 37%:T
Tipo:A

EN ISO 21420

EN 407

Propagazione limitata della fiamma :X
Calore da contatto :1
Calore convettivo :X
Calore Radiante :X
Piccoli spruzzi di metallo fuso :X
Grandi proiezioni di metallo fuso :X

Avvertenze

Idraulica e impiantistica, Manutenzione e installazione impianti
industriali, Industria metalmeccanica, Fonderie, Facchinaggio,
Movimentazioni merci e trasporti, Stoccaggio e imballaggio.

Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso e consultare i livelli
di protezione indicati.
Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al
riparo dalla luce.
Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che
il dispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora
risultasse non integro provvedere alla sua sostituzione.

Pulire con una spazzola a setole morbide e MAI con alcool, solventi,
benzine, etc. Far asciugare allâaperto e MAI su fonte di calore diretta.

Destrezza
5

Manutenzione