SCHEDA TECNICA

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

Nome: SAPATO NEW METAL TOP METATARSO	**Codice: MB1530Z9**	**MB15 CAL¢ADO DA S£RIE NEW METAL TOP**

Descrizione

Sapato alto, com a parte superior em couro de flor moldada, com fecho de velcro e prote-«o do metatarso. Equipado com biqueira de fibra de vidro e l©mina em comp· sito com uma espessura constante de 4 mm. A sola em PU/PU, gra-as ao seu padr«o de piso especial, garante um efeito de drenagem elevado na presen-a de l²quidos. A zona central com ranhuras foi concebida para melhorar a ader° ncia nos escadotes. Antiderrapante de grau SRC. A palmilha Multi-Hole ®feita de material EVA multiperfurado com propriedades antichoque de espessura vari§vel: 3 mm na parte da frente e 10 mm na zona do calcanhar. Forro em poli®ster. Antiest§tico. O forro em poli®ster 3D-TEX foi especialmente concebido para permitir a ventila-«o do p®, reduzindo o efeito de transpira-«o.

Principais caracter²sticas:
- Design maci-o: adequado para solos com um elevado grau de rugosidade
- A forma extremamente larga, de ajuste 12, garante uma acomoda-«o confort§vel dos p®s com qualquer conforma-«o
- A sola de poliuretano de c®lulas largas proporciona um elevado efeito antichoque

O produto foi concebido e fabricado em conformidade com o Regulamento (UE) 2016/425, tal como alterado, e de forma a cumprir os requisitos da norma EN 20345 CE
e ®classificado como EPI de Categoria II.

Categoria	Colore	Disponibilit¨ Taglie
II	PRETO	38 - 47

Quantit¨ Cartone	Rispondenza alle Norme Europee	Avvertenze
10	EN ISO 20345 EN 20345 Valores:S3 M SRC	Conservar os sapatos limpos em local fresco e seco, afastado de fontes de calor e ao abrigo da luz. Antes de cada utiliza-«o, verificar se os sapatos est«o em perfeitas condi-»es; se n«o estiverem intactos, substitu²-los. £ preciso limpar os cal-ados com escovas com cerdas macias e §gua. N«o utilizar produtos qu²micos que possam danificar os materiais.

Destrezza	Manutenzione