SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

FICHE TECHNIQUE

Sir Safety System S.p.A. Single-member company
Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

VAT Nr. IT 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

Nome: CHAUSS. NEW METAL TOP OVERPROTECTION	**Code: MB1531Z9**	**MB15 CHAUSSURES S£RIE NEW METAL TOP**

Description

Chaussure haute,id®ale pour la protection des soudures, avec tige en cuir fleuri imprim®, fermeture velcro. Equip®d'un embout en fibre de verre et d'une semelle anti-perforation en composite d'une ®paisseur constante de 4 mm. La semelle en PU/PU, gr©ce ¨ sa sculpture particuli¯re, garantit un effet tr¯s drainant en pr®sence de liquides. La zone m®diane avec cran de securit®est con-ue pour renforcer la prise sur les ®chelles. Antid®rapant de qualit®SRC. La semelle Multi-Hole est fabriqu®e en mat®riau EVA multi-perfor®aux propri®t®s anti-chocs et d'®paisseur variable : 3 mm dans la partie avant et 10 mm dans la zone du talon. La doublure en polyester 3D-TEX est sp®cialement con-ue pour permettre la ventilation du pied, r®duisant ainsi l'effet de transpiration.

Principalescaract®ristiques :

-Conception robuste : convient aux terrains tr¯s accident®s;
-La forme tr¯s large garantit le logement confortable des pieds quelle que soit leur conformation;
-La semelle en polyur®thane ¨ larges cellules garantit un effet antichoc ®lev®.

Le produit a ®t®con-u et fabriqu®pour °tre conforme au r¯glement (UE) 2016/425 et ¨ ses modifications ult®rieures et de mani¯re ¨ satisfaire aux exigences de la norme EN 20345 CE.
et est class®comme EPI de cat®gorie II.

Cat®gorie	Couleurs	Tailles disponibles
II	NOIR	38 - 47

Quantit®/Condt.	Normative de r®f®rence	Avertissements
10	EN ISO 20345 EN 20345 Categorie de Protection:S3 SRC	Construction et b©timent, Secteurs agricole et forestier, Industrie m®canique l®g¯re et lourde, Industrie m®tallurgique, Transports, Enytretien et nettoyage des locaux, Manutenance et installations. Conservez les chaussures propres dans un endroit frais et sec, loin des sources de chaleur et ¨ l'abri de la lumi¯re. Avant l' utilisation, inspecter pour assurer que le produit est en parfait ®tat, intacte et propre, autrement, proc®dez ¨ son substitution. Nettoyez avec une brosse douce et de l'eau.
Dext®rit®		Guide ¨ l©entretien