SCHEDA TECNICA

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

Nome: CAL¢AS SYMBOL DENIM STRETCH	**Codice: MC1120Q6**	**MC11 VESTUĆRIO S£RIE SYMBOL**

Descrizione

Cal- as em tecido el§stico de ganga 65% algod«o, 33% poli®ster, 2% spandex; peso 250 g/mŀ.
Concebidas para garantir a m§xima liberdade de movimentos

Caracter²sticas:
- Tecido stretch que combina o conforto do algod«o com a resist° ncia do poli®ster para uma total liberdade de movimentos;
- Design moderno e corte ergon· mico;
- Fecho de bot«o e fecho de correr;
- Dois bolsos frontais com debrum em poli®ster Oxford 500D;
- Dois bolsos t®cnicos multifuncionais com aba, em poli®ster Oxford 500D e VelcroÈ;
- Bolso para fita m®trica escondido;
- Bolso traseiro direito para guardar objetos pequenos;
- Os joelhos pr®-formados e o el§stico nos lados da cintura garantem conforto e ergonomia;
- La- os de grandes dimens»es em poli®ster Oxford 500D para distribuir a tens«o na cintura quando se utilizam cintos de ferramentas;
- Inser- »es traseiras em reflex para serem mais vis²veis durante as atividades ao ar livre;
- Remates de refor- o para aumentar a resist° ncia da pe- a de vestu§rio nos pontos de maior tens«o;
- Costura tripla para maior durabilidade.

O produto foi concebido e fabricado em conformidade com o Regulamento (UE) 2016/425 e sucessivas modifica- »es.

Categoria	Colore	Disponibilit¨ Taglie
I	ðNDIGO	38 - 64

Quantit¨ Cartone	Rispondenza alle Norme Europee	Avvertenze
20	EN ISO 13688	Conservar em local fresco e seco, afastado de fontes de calor e ao abrigo da luz. Antes de cada utiliza- «o, verificar visualmente se o aparelho est§ em perfeitas condi- »es, n«o est§ danificado e est§ limpo; se n«o estiver danificado, substitu²-lo. Siga as instru- »es de lavagem recomendadas.

Destrezza	Manutenzione
	60° P