SAFETY SYSTEM
YOUR PROTECTOR

FICHE TECHNIQUE

Sir Safety System S.p.A. Single-member company
Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

VAT Nr. IT 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nome: BERMUDA FUSION MAS	**Code: MC1722BC**	**MC17 VąTEMENTS S£RIE FUSION**

Description

Bermuda r®alis®en tissu 100% coton Massaua 280 gr/mļ.
Braguette ¨ glissi¯re et bouton rivet, deux poches ¨ lâavant avec petite poche ¨ droite, poche pour m¯tre avec passant porte-marteau ¨ droite, poche arri¯re droite ferm®e avec rabat et velcro, poche arri¯re gauche ferm®e avec velcro, poche multifonctionnelle ferm®e par rabat et velcro avec porte-stylos et porte t®l®phone portable, pointsdâarr°t ¨ couleur contrast®e.

La s®rie Fusion :

- est fabriqu®e avec un tissu tr¯s solide pour les emplois les plus exigeants;

- elle est r®sistante, pratique et fonctionnelle et dispose d'une large gamme d'accessoires, de poches techniques multifonctionnelles et de renforts en tissu technique r®sistant ¨ l'usure ;

- elle est dot®e de doubles coutures rabattues de haute r®sistance et de points de renfort de couleur contrastante qui, en plus d'assurer une durabilit®¨ long terme, sont une garantie de haut niveaude qualit®.

Convient pour prot®ger l'op®rateur de tous ces risques d®rivants de la salet®et des actions nuisibles mineurs.

Le v°tement a ®t®con-u pour se conformer aux exigences du R¯glement (UE) 2016/425 et modifications ult®rieures.

Tissu ext®rieur principal certifi®OEKO-TEXÈ Standard 100

Cat®gorie	Couleurs	Tailles disponibles
I	GRIS ARDOISE/NOIR	Sur commande: 38 - 38, 66 - 70 En stock: 44 - 64

Quantit®/Condt.	Normative de r®f®rence	Avertissements
20	EN ISO 13688	Industrie m®tallurgique, B©timents et constructions, Manutention des marchandises, Industries des transports, Agriculture et travaux de maintenance. Conservez dans un endroit frais et sec, loin des sources de chaleur et ¨ l'abri de la lumi¯re. Avant l'utilisation, inspecter pour assurer que le produit est en parfait ®tat, intacte et propre, autrement, proc®dez ¨ son substitution. Il est conseill®de suivre les instructions de lavage recommand®es.

Dext®rit®	Guide ¨ lâentretien
	60°