SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

# FICHE TECHNIQUE

**Sir Safety System S.p.A. Single-member company**
Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

VAT Nr. IT 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

**export@sirsafety.com**
**www.sirsafety.com**

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

| | | |
|---|---|---|
| **Nome: Veste INDUSTRIAL** | **Code: MC2575K1** | **MC25 VąTEMENTS S£RIE HARDWEAR** |

**Description**

Veste de travail fonctionnel multipoches, r®alis®e en tissu Ripstop 65% polyester, 35% coton, poids 310 g/mĮ: souple, durable, confortable et ¨ s®chage rapide, avec traitement hydrofuge.

Caract®ristiques:
- Fermeture centrale ¨ glissi¯re YKKÈ;
- Deux poches poitrine avec rabat et velcro, une poche verticale cach®e avec compartiment pour stylo;
- Deux poches lat®rales renforc®es en CorduraÈ avec fermeture par bouton-pression;
- Taille r®glable par un bouton pression lat®ral;
- Ergofit, manches pr®form®es pour une libert® de mouvement incroyable;
- Inserts en maille c¹ tel®e ®lastique dans la parte sup®rieure de l'emmanchure, extr°mement confortable quand on bouge les bras;
- Renforts anti-usure en CorduraÈ;
- Poignets int®rieurs et col en maille c¹ tel®e;
- Porte-badge escamotable et amovible;
- Inserts reflex pour °tre visible lorsqu'on accomplit activit®s ¨ l'ext®rieur;
- Triples coutures rabattues ¨ haute performance, avec barrettes de renfort pour en augmenter la r®sistance;
- Test® pour les produits dangereux, selon la norme Oeko-TexÈ Standard 100;
- Convient pour le lavage industriel ISO 15797:2002.

Le v°tement a ®t® con-u pour se conformer aux exigences du R¯glement (UE) 2016/425 et modifications ult®rieures.

Tissu ext®rieur principal certifi® OEKO-TEXÈ Standard 100

| Cat®gorie | Couleurs | Tailles disponibles |
|---|---|---|
| **I** | BLANC | Sur commande: 42 - 64<br>En stock: |

| Quantit®/Condt. | Normative de r®f®rence | Avertissements |
|---|---|---|
| **10** | | Conserver dans un endroit frais et sec, ¨ l'abri des sources de chaleur et de la lumi¯re.<br>Avant chaque utilisation, effectuez un contr¹ le visuel pour vous assurer que le dispositif est en parfait ®tat, intact et propre, et remplacez-le s'il est d®t®rior®.<br><br>Suivez les instructions de lavage recommand®es. |
| Dext®rit® | | Guide ¨ l'entretien |