SAFETY SYSTEM
YOUR PROTECTOR

FICHE TECHNIQUE

Sir Safety System S.p.A. Single-member company
Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

VAT Nr. IT 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nome: Veste FLAME RETARDANT	**Code: MC5414H5**	**MC54 VąTEMENTS S£RIE FLAME RETARDANT**

Description

Veste avec traitement ignifuge 100 % coton, 315 g/mĮ. Munie de col officier fermpar Velcro pour la protection du col. Fermeture avant ¨ glissi¯re sous patte munie de boutons mtalliques ¨ pression, deux poches latrales et une poche sur la poitrine avec rabat et boutons-pression; poignets lastiques.

LA VESTE DOIT ąTRE PORT£ AVEC LA SALOPETTE OU LE PANTALON.

- La Srie offre de remarquables propritts ¨ protections multiples et elle est en mesure de garantir un niveau levde confort en conservant souplesse, lg¯retet respirabilit.
- Toute la srie est disponible galement en orange et rouge, sur commande.

Convient pour protger l'oprateur du contact accidentel avecdes petites flammes, des claboussures de mtal fondu, de valeurs non leves de chaleur par convection, radiante et de contact lectrique accidentel jusqu"¨ 100 V de courte dure.

Le v° tement a tconu pour se conformer aux exigences du R¯glement (UE) 2016/425 et modifications ultrieures.

Tissu extrieur principal certifiOEKO-TEXÈ Standard 100

Catgorie	Couleurs	Tailles disponibles
II	ORANGE	Sur commande: 38 - 70 En stock:

Quantit/Condt.	Normative de rfrence	Avertissements
20	EN ISO 11611 Classe:1 Valeurs:A1 EN ISO 11612 Comportement ¨ la Flamme:A1 Chaleur Convective:B1 Chaleur Radiante:C1 Projections de Fer Fondu:E2 Chaleur par Contact:F1	Industrie mcanique, Industrie mtallurgique, Fonderies, Usinage des mati¯res plastiques, Entreprises de gestion de gaz, eau et lectricit, quipes anti-ancendie. Conservez dans un endroit frais et sec, loin des sources de chaleur et ¨ l'abri de la lumi¯re. Avant l'utilisation, inspecter pour assurer que le produit est en parfait tat, intacte et propre, autrement, procdez ¨ son substitution. Il est conseill de suivre les instructions de lavage recommandes. Rsistance ¨ 25 lavages.

Dextrit	Guide ¨ lentretien
	60°