SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

SCHEDA TECNICA

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

Nome: FATO LIGHT CARBOFLAME	**Codice: MC5627H5**	**MC56 VESTUĆRIO CARBOFLAME**

Descrizione

Fato com gola de camisa e mangas redondas em tecido 99% algod«o, 1% fibra de carbono, 230 g/mĮ. Abertura central com fecho de correr duplo coberto por uma aba com fecho de velcro, bolsos no peito com fecho de correr coberto por uma aba com fecho de velcro, por cima do bolso direito h§ um bolso para detetor de g§s; pequeno bolso na manga esquerda coberto por uma aba com fecho de velcro, aberturas nas ancas, bolsos diagonais ¨ frente cobertos por uma aba com fecho de velcro, cintura el§stica nas ancas. Dois bolsos traseiroscobertos por abas fechadas com velcro, bolso para os joelhos aberto na parte inferior e fechado com velcro para a inser-«o de joelheiras; bolso para o contador coberto por abas e velcro, faixas refletoras nos ombros, pernas e bra-os, costura tripla.

- O fato Light Carboflame garante um elevado n²vel de prote-«o, mantendo uma grande leveza e respirabilidade
- A presen-a do algod«o garante um grande conforto
- £ adequado para opera-»es de soldadura
- Garante igualmente a seguran-a ¨ noite gra-as ¨ s faixas refletoras nos ombros, nas mangas e nas pernas.

O produto foi concebido e fabricado em conformidade com o Regulamento (UE) 2016/425 e sucessivas modifica-»es.

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100

Categoria	Colore	Disponibilit¨ Taglie
II	LARANJA	XS - 3X

Quantit¨ Cartone

15

Rispondenza alle Norme Europee

EN 1149-5

EN ISO 11611

Classe:1
Valores:A1

EN ISO 11612

Comportamento da chama:A1
Calor convectivo:B1
Calor radiante:C1

Avvertenze

Ler atentamente as instru-»es antes de utilizar.
Conservar em local fresco e seco, afastado de fontes de calor e ao abrigo da luz.
Antes de cada utiliza-«o, verificar visualmente se o aparelho est§ em perfeitas condi-»es, n«o est§ danificado e est§ limpo; se n«o estiver danificado, substitu²-lo.
O vestu§rio fornece prote-«o apenas para a parte do corpo efetivamente coberta, portanto, deve ser complementado em fun-«o do destino de uso, com os EPI adequados para a prote-«o da cabe-a, das m«os e dos p®s. Utilizar prote-«orespirat· ria e ocular apropriada sempre que necess§rio.
As caracter²sticas de seguran-a indicadas s· s«o satisfeitas quando o dispositivo est§ vestido regularmente, preso e em perfeito estado de conserva-«o.

Siga as instru-»es de lavagem recomendadas.

Destrezza

Manutenzione

40°