SAFETY SYSTEM
YOUR PROTECTOR

Technisches Datenblatt

Sir Safety System S.p.A. Single-member company
Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. +39.075.8043737 - Fax +39.075.8043747

VAT Nr. IT03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Name: Overall POLYTECH	**Code: MC5717Q5**	**MC57 POLYTECH BEKLEIDUNG**

Beschreibung und Materialien

Overall aus Mehrzweckgewebe, 75% Baumwolle, 24% Polyester und 1% antistatische Fasern, Gewicht 280 g/mÍ. Hemdkragen, feste Schulterklappen, zentraler Doppelcursor-ReiÇverschluss mit Druckknopfleiste, zwei Brusttaschen und zwei Seitentaschen mit Patte und Klettverschluss; elastische B¿ndchen und elastischer Bund, reflektierende Paspelierung im Brustbereich.

-Die Serie Polytech wird aus einem Mehrzweckgewebe hergestellt, das die antistatischen Eigenschaften mit der Best[a] ndigkeit gegen Flammen, Hitze und chemischen Produkten vereint.
-Dank ihrer Eigenschaften ist sie vielseitig einsetzbar, praktisch und widerstandsf[a] hig, atmungsaktiv und bequem.

Das Produkt wurde entwickelt und gefertigt, um der Verordnung (EU) 2016/425 und sp[a] teren nderungen zu entsprechen.

In Kombinationmit dem Overall kann die folgende Unterw[a] sche verwendet werden: Unterhemd Carboflame Art. MC5610 und Underpants Carboflame Art. MC5620

OEKO-TEXÈ Standard 100 zertifiziertes Haupt-AuÇenmaterial

Kategorie
III

Farben
DUNKELBLAU

Gr[o] Çen
Auf Bestellung gefertigt: 38 - 38, 64 - 68
Vorr[a] tig: 44 - 62

Menge pro Karton
15

Bezugsnorm
EN 1149-5

EN ISO 11611
Klasse:1
Werte:A1

EN ISO 11612
Flammenwiderstandsf[a] higkeit:A1
Konvektive W[a] rme:B1
Strahlungsw[a] rme:C1
Metallspritzer:E3
Kontakt W[a] rme:F1

EN 13034
Typ:6

CEI EN 61482-2
APC:1
ATPV (Gewebe):11
ELIM (Gewebe):10

Wichtige Hinweise
Vor der Nutzung ist die Gebrauchsanweisung sorgf[a] ltig zu lesen.
An einem k¿hlen, trockenen Ort, fern von W[a] rmequellen und vor Licht gesch¿tzt lagern.
F¿hren Sie vor jedem Gebrauch eine Sichtpr¿fung durch, um sicherzustellen, dass die Vorrichtung in einwandfreiem Zustand, intakt und sauber ist, und ersetzen Sie es, sollte sich ein Defekt erweisen.
Die Bekleidung bietet nur f¿r den tats[a] chlich bedeckten K[o] rperteil Schutz und muss daher je nach Verwendungszweck mit geeigneter PSA erg[a] nzt werden, um exponierte K[o] rperteile (Kopf, H[a] nde, F¿Çe) zu sch¿tzen. Falls erforderlich, geeigneten Atem- und Augenschutz verwenden.
Die angegebenen Sicherheitseigenschaften werden nur dann eingehalten, wenn die Vorrichtung ordnungsgem[a] Ç angezogen und verschlossen wird und sich in einwandfreiem Zustand befindet.

Es wird empfohlen, die Waschanweisungen zu befolgen.

Fingerfertigkeit

Pflegehinweise