SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

SCHEDA TECNICA

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

Nome: MEIAS METAL SPLASH	**Codice: MC6110B0**	**MC61 VESTUĆRIO NEW METAL SPLASH**

Descrizione

Meias de tecido 54% LenzingÈ FR, 20% L«, 20% Poliamida, 5% Aramida, 1% Fibra anti-est§tica, 330 g/m¦.
Altura 38 cm, el§stico na barriga da perna.

Protegem contra opera-»es de soldadura e salpicos de alum²nio.

Adequado para proteger o operador de um breve contacto com a chama, na presen-a de baixos valores de calor por convec-«o e radiante, em opera-»es de soldadura e processamento e depequenos salpicos de metal fundido.

O produto foi concebido e fabricado em conformidade com o Regulamento (UE) 2016/425 e sucessivas modifica-»es.

OEKO-TEX® STANDARD 100

Categoria	Colore	Disponibilit¨ Taglie
II	CINZENTO	U

Quantit¨ Cartone

6

Rispondenza alle Norme Europee

EN 1149-5

EN ISO 11611

Classe:2
Valores:A1

EN ISO 11612

Comportamento da chama:A1
Calor convectivo:B1
Calor radiante:C1
Salpicos de alum²nio fundido:D3
Salpicos de ferro fundido:E3
Calor de contacto:F1

Avvertenze

Ler atentamente as instru-»es antes de utilizar.
Conservar em local fresco e seco, afastado de fontes de calor e ao abrigo da luz.
Antes de cada utiliza-«o, verificar visualmente se o aparelho est§ em perfeitas condi-»es, n«o est§ danificado e est§ limpo; se n«o estiver danificado, substitu²-lo.
O vestu§rio fornece prote-«o apenas para a parte do corpo efetivamente coberta, portanto, deve ser complementado em fun-«o do destino de uso, com os EPI adequados para a prote-«o da cabe-a, das m«os e dos p®s. Utilizar prote-«orespirat· ria e ocular apropriada sempre que necess§rio.
As caracter²sticas de seguran-a indicadas s· s«o satisfeitas quando o dispositivo est§ vestido regularmente, preso e em perfeito estado de conserva-«o.

Siga as instru-»es de lavagem recomendadas.

Destrezza

Manutenzione

40° P