SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

FICHE TECHNIQUE

Sir Safety System S.p.A. Single-member company
Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

VAT Nr. IT 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

Nome: VESTE METAL SPLASH ARRIÊRE FR	**Code: MC6114B0**	**MC61 VąTEMENTS S£RIE METAL SPLASH**

Description

Veste r®alis®e en tissu 54% LenzingÈ FR, 20% Laine, 20% Polyamide, 5% Aramide, 1% Fibre Antistatique, 330 g/mĮ; version avec tissu Flame Retardant respirant ¨ l'arri¯re.
Munie dûune fermeture centrale ¨ glissi¯re sous patte, col droit montant avec une patte de protection fix®e avec velcro, poignets int®rieurs ®lastiques, quatre poches externes toutes plaqu®es avec un rabat ferm® par velcro.

LA VESTE DOIT ąTRE PORT£E EN COMBINAISON AVEC LE PANTALON

- Prot¯ge lors des op®rations de soudage et des projections d'aluminium
- Ses propri®t®s remarquables ne limitent pas la souplesse et la respirabilit®.

Convient pour prot®ger l'op®rateur des brefs contacts avec la flamme, en pr®sence de basses valeurs de chaleur convective et radiante, pendant les op®rations de soudage et lesactivit®s connexes et les petites projections de m®tal fondu.

Le v°tement a ®t® con-u pour se conformer aux exigences du R¯glement (UE) 2016/425 et modifications ult®rieures.

Les niveaux de protection indiqu®s se rapportent ¨ l'ensemble pantalon et veste.

Le certificat OEKO-TEXÈ du tissu ext®rieur principal est en cours de renouvellement.

Cat®gorie	Couleurs	Tailles disponibles
III	GRIS	Sur commande: 44 - 62 En stock:

Quantit®/Condt.

20

Normative de r®f®rence

EN 1149-5

EN ISO 11611

Classe:1
Valeurs:A1

EN ISO 11612

Comportement ¨ la Flamme:A1
Chaleur Convective:B1
Chaleur Radiante:C1
Projections de Fer Fondu:E2
Chaleur par Contact:F1

Avertissements

Industrie de l'alumunium, Fonderies, Industrie du b®ton.

Conservez dans un endroit frais et sec, loin des sources de chaleur et ¨ l'abri de la lumi¯re. Avant l' utilisation, inspecter pour assurer que le produit est en parfait ®tat, intacte et propre, autrement, proc®dez ¨ son substitution.

Il est conseill® de suivre les instructions de lavage recommand®es.

Dext®rit®

Guide ¨ lûentretien

40°