SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

# FICHE TECHNIQUE

**Sir Safety System S.p.A. Single-member company**
Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

VAT Nr. IT 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

**export@sirsafety.com**
**www.sirsafety.com**

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

| **Nome: CASQUE F1XF** | **Code: MD1411H1** | **MD14 CASQUES MSA** |
|---|---|---|

**Description**

Le nouveau casque F1XF est id®al pour la lutte contre les incendies de type structurel, dans les b©timents, tunnels et autres structures.
- Calotte: mat®riau thermoplastique r®sistant aux hautes temp®ratures, moul®par injection.
- Rembourrage et absorption des chocs: mousse de polyur®thane contre les chocs avec renfort moul®en aramide. Bande rembourr®e et couvertures de la jugulaire r®sistantes aux flammes.
- Jugulaire: ¨ 3 points, r®glable avec une boucle ¨ d®crochage rapide.
- £cran facial: visi¯re de protection en mat®riau thermoplastique avec un rev°tement dor®.

Pr®disposition pour lampe int®gr®e ¨ rayon court pour une excellente visibilit®dans les locaux sombres et enfum®s.
Poids: 1450 g. (M) - 1550 g. (L)
Tailles: M (52-62 cm) et L (57-65 cm)

Le produit a ®t®con-u pour se conformer aux exigences du R¯glement (UE) 2016/425 et modifications ult®rieures.

| Cat®gorie | Couleurs | Tailles disponibles |
|---|---|---|
| **III** | ORANGE HAUTE VISIBILIT£ | M L |

| Quantit®/Condt. | Normative de r®f®rence | Avertissements |
|---|---|---|
| **1** | EN 443<br>EN 16471<br>EN 16473<br>EN 14458 | Incendies structurels dans des b©timents et autres structures; protection contre le feu, la chaleur, la chute d'objets, les fum®es,projection de produits chimiques et de m®taux fondus, etc.<br><br>Avant l' utilisation, inspecter pour assurer que le casque est en parfait ®tat, sans d®fauts importants sur la surface tels que des fissures, crevasses, ®corchures profondes, alt®rations de couleurs oubosses, autrement, proc®dez ¨ son substitution.<br><br>Conservez dans un endroit frais et sec, loin des sources de chaleur et ¨ l'abri de la lumi¯re. |
| Dext®rit® | | Guide ¨ l©entretien |