SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

SCHEDA TECNICA

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nome: Casco vigili del fuoco VFR EVO	**Codice: MD1416L0**	**MD14 ELMETTI MSA**

Descrizione

Casco per vigili del fuoco con calotta in materiale termoplastico rinforzato con fibra di vetro, resistente alle alte temperature ealle sollecitazioni meccaniche, assicura unêlevata protezione multidirezionale del capo degli operatori e garantisce la protezionedel cranio, della nuca, della regione frontale e delle intere superfici temporale ed auricolare. La forma della calotta ¯ di tipo avvolgente.
Lateralmente un sistema universale di collegamento consente il fissaggio di dispositivi di illuminazione e maschere anti-gas.
Fissaggio a 4 punti per assicurare massima stabilit¨ .
Dotato di nastro regolabile e fibbia di sgancio.
Regolazione rapida dalla taglia 52 alla 64 con manopola di regolazione posteriore.
Lêlmo ¯ dotato di due schermi, uno oculare trasparente ed uno facciale trasparente oppure metallizzato.
Peso 1.540 grammi (con i due schermi.

Gli elmi serie VFR se immagazzinati correttamente hanno una durata di 12 anni.

Il prodotto ¯ stato progettato e realizzato per essere conforme al Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

Categoria	Colore	Disponibilit¨ Taglie
III	ROSSO	A magazzino: U

Quantit¨ Cartone	Rispondenza alle Norme Europee	Avvertenze
15	EN 443 EN 16471 EN 16473 Direttiva MED	Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Prima di ogni utilizzo controllare che l'elmetto sia in perfette condizioni, che non ci siano difetti notevoli sulla superficie della calotta, come screpolature, spaccature, abrasioni profonde, alterazioni di colore o ammaccature; qualora risultasse non integro procedere alla sua sostituzione. Pulire regolarmente tutti i componenti con detergente o disinfettante neutro ed acqua tiepida. Evitare il contatto diretto con alcool o solventi che potrebbero danneggiare il dispositivo.

Destrezza	Manutenzione