

Nombre: Casco STRATO negro	C¹ digo: FD2161	FD21 DISP. ANTICADIDAS DISPOSITIVOS ANTICADIDAS PETZL
-----------------------------------	-----------------------------------	--

Descripci¹ n

Casco ligero para trabajos en alturas.
El casquete no ventilado garantiza la protecci¹ n contra el riesgo el^o ctrico y la proyecci¹ nde metales fundidos.
La amortiguaci¹ n se realiza por deformaci¹ n del casquete interno de poliestireno expandido.
El sistema de regulaci¹ n CenterFit ajusta la circunferencia para centrar bien el casco en la cabeza y mejorar la estabilidad.
Circunferencia: 53-63cm
Peso: 350 g.

El casco cuenta con:

- Ranuras laterales para la fijaci¹ n de protecciones contra el ruido.
- Alojamiento paraacoger una pantalla de protecci¹ n.
- Ranura de fijaci¹ n para linterna frontal.
- Cuatro ganchos de posicionamiento para el montaje de una linterna frontal con banda el¹ stica.
- Barboquejo dise, ado para reducir el riesgo de p^o rdida del casco durante la ca, da (resistencia superior a 50 daN).

Con resistencia a la deformaci¹ n lateral LD y a salpicaduras de metal fundido MM, aislamiento el^o ctrico 440 VCA y resistencia a las bajas temperaturas hasta -30 ºC.

El producto ha sido dise, ado y realizado para respetar el Reglamento (UE) 2016/425 y sus modificaciones posteriores.



Categor, a III	Color	Tallas Por encargo: U En stock:
Cantidad Caja 1	Certificaciones EN 397 EN 12492 EN 50365	Precauciones Conservar en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor y protegido de la exposici ¹ n directa a la luz. Antes de cada uso, controlar que el casco est ^o en perfectas condiciones, que no tenga grandes defectos sobre la superficie del casquete, como grietas, roturas, abrasiones profundas, alteraciones de color o abolladuras; si no est ^o íntegro, se debe sustituir. Limpiar peri ¹ dicamente todos los componentes con detergente o desinfectante neutro y agua tibia. Evitar el contacto directo con alcohol o solventes que podr, an da, ar el equipo.
Destreza		Instrucciones de lavado y cuidado