

Nome: BW CLIP H2S 3 anni	Codice: FG110002	FG11 ATTR. ELETTRICHE RILEVATORI DI GAS
--------------------------	------------------	---

Descrizione

Il rilevatore monogas BW Clip H2S è l'ideale per chi svolge attività in ambienti pericolosi. Funziona fino a tre anni senza manutenzione: È sufficiente attivare il dispositivo affinché questo funzioni costantemente, senza alcuna taratura, sostituzione dei sensori o sostituzione o carica della batteria.

Caratteristiche:

- Nessuna manutenzione: non richiede alcuna sostituzione dei sensori o delle batterie
- Design compatto e leggero con funzionamento con un solo pulsante
- Progettato per resistere a condizioni ambientali ostili e a temperature estreme
- Test di autodiagnostica automatico della batteria, dei sensori e dei componenti elettronici
- Spia lampeggiante ad ampia visibilità con allarme acustico e a vibrazione simultaneo
- Registrazione automatica dei 35 eventi più recenti di presenza di gas e dei risultati del test ad impatto
- Resistente all'acqua
- Compatibile con MicroDock II
- Introduzione del sistema automatico IntelliDox che permette Bump Tests più veloci, riduzione del consumo di gas, possibilità di personalizzazioni in base alle necessità operative

Dimensioni: 4,1 x 5,0 x 8,7 cm

Peso: 92 g

Umidità: 5% - 95% UR (senza condensa)

Allarmi Visivo, a vibrazione, acustico (95 dB): Basso, elevato

Test: I rilevatori attivati eseguono automaticamente un test diagnostico interno ogni 24 ore.

Grado di protezione IP 66/67

Certificazioni: Classe I, Div. 1, Gruppo A, B, C, D

Classe I, Zona 0, Gruppo IIC; II 1G; Ex ia IIC T4

DEMKO 14 ATEX 1356; IECEx:Ex ia IIC T4 IECEx UL 14.0063



Categoria	Colore	Disponibilità Taglie Su produzione: U A magazzino:
Quantità Cartone 1	Rispondenza alle Norme Europee ATEX Valori: II 1G Ex ia IIC T4 Ga IECEX Valori: IECEx Ex ia IIC T4 Ga	Avvertenze In ambienti con possibili concentrazioni di gas. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che il dispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non integro provvedere alla sua sostituzione.
Destrezza		Manutenzione