

Cat° gorie		Tailles disponibles
II	Couleurs ORANGE	En stock: 8 - 11
Quantit° /Condt.	Normative de r° f° rence	Avertissements
120	EN 388 R° sistance ©l'Abrasion:2 R° sistance ©la Coupure:2 R° sistance ©la D° chirure:4 R° sistance ©la Perforation:2 Coupure ISO:X EN 511 R° sistance au Froid Convective:X R° sistance au Froid par Contact:2 Perm° able ©l' Eau - Imperm° able:X EN ISO 21420 EN 407 Propagation de flamme limit° e :X Chaleur de contact :2 Chaleur de convection :X Chaleur rayonnante :X Petites projections de m° tal en fusion :X Grandes quantit° s de m° tal fondu :X	Activit° s en chambres froides et entrepôts, Laboratoires, Travail en extérieur, Construction et entretien des routes, Logistique, Opérateurs et conducteurs de chariots. Lisez attentivement les instructions avant l'utilisation et consultez les niveaux de protection indiqués. Conservez le scaphandre propre dans un endroit frais et sec, à l'abri des sources de chaleur et de la lumière. Avant chaque utilisation, vérifiez que le scaphandre soit en parfait état et remplacez-le s'il est détérioré. Nettoyez avec une brosse à poils doux et JAMAIS avec de l'alcool, des solvants, de l'essence, etc. Laissez le sèche à l'air libre et n'utilisez JAMAIS une source de chaleur directe.
Dextérité		Guide d'entretien
5		