



SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

FICHA TECNICA

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com



Nombre: GAFAS AZOTO SCURO	70X c. FB1420	FB14 GAFAS CON LENTE OSCURO
----------------------------------	----------------------	------------------------------------

8 YgW]dVjCB

Gafas realizadas enteramente de policarbonato gris humo para el uso en entornos con fuerte luminosidad.
Lente gris 5-3.1 104 i [c 8&5) &[] dæ[. Áæ [. Á [|æ ^ . Á q Á .] ^ 8&3&5) / para infrarrojos. Paso de la luz del 8 % al 17,8 %.
Usaæ . [&[] ç ~ [EÏ ^) ç Á ^ . á ç) ç Á q [] æ ç Á ç . - ! æ Á ^ æ ! [Áã { E6 mm a velocidad de 45 m/s).
Šá ^ ; á Á ^) ç Á . & ~ ! æ q ^ ^ Á æ æ Á .] ^ 8&3&5) Á æ æ æ àá) ç . &[] Á fuerte luminosidad; se pueden utilizar para corte de metales y mecanizados en presencia de hornos.
ÒÁ ! : á ~ & ç Á ç á [Áã ^ fiaæ [Á Á ^ ç á æ [Á æ æ Á .] ^ ç Á Á ^ * |æ ^) ç Á (UE) 2016/425 y sus modificaciones posteriores.



Öæ ^ * [i ç e II	Color	Tallas U
-----------------------------	-------	--------------------

Cantidad Caja 144	Certificaciones EN 166 Valores:F	Precauciones El equipo se debe inspeccionar con frecuencia y sustituir en caso de partes desgastadas o åæ fiaæ È Guardar protegido de la luz directa del sol y lejos å ^ Áæ ! æ ç [. Á ~ ç æ [. È Las lentes se deben limpiar con un tejido suave y æ ~ ç Áã æ [] Áæ 5) È La montura se puede desinfectar con un å ^ ç ^ - & ç ç Á [{ g) È
Destreza		Instrucciones de lavado y cuidado