



SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. Single-member company
Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl
Via dei Fornaciari, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. +39.075.8043737 - Fax +39.075.8043747

VAT Nr. IT03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

Name: ULTRA 5GAS GASDET. O2-LEL-H2S-CO-CO2IR	Code: FG110115	; ; %9 @ ? HFC5I GFy GHI B; '6 K ' GASDETEKTOREN
---	-----------------------	---

Beschreibung und Materialien

Öæ Å ^ • • * ^ i e d ÖY ÅM dæ [] ÅP [] ^ ^ , ^ | | Å ^ i a Å ^ ^ : a | | Å > i Å a Å
U | [a ^ } æ @ ^ Å } a Å a ^ i , æ @ * Å Å ^ & @ [• • ^ } ^ } Å j e { ^ } Å } c æ | | d } a
ç ^ i - > * d a ^ i Å a Å ^ ^ • c Å ^ } ^ i æ } Å [] Å ^ } • [^ } È Å Å ^ Å ^ i a • • ^ i c Å
U æ @ a æ ^ a Å ^ i Å æ { • • • ^ i c Å } a Å a Å @ ^ Å ^ Å æ Å Å [{ - | d } a Å
S [] ^ i c æ d Å M Å a Å d æ c } * Å ^ i Å æ @ [æ ç [] & @ æ } Å Å
* ^ , e @ ^ a c } È a c Å Å e i a ^ Å a Å 4 * æ @ a Å Å ^ Å } e Å
U ^ } • | æ • Å a Å i Å a c Å [] Å æ ^ Å e • : ^ e @ } È Å Å d Å a Å ^ Å ^ } • | Å
der Serie 1 Å e • • ^ • c æ d Å Å a Å Å & @ ^ | Å Å a d } È Å Å Å ^ ç | i e • a Å
Leistung und eine lange Lebensdauer selbst in den rauesten
Umgebungen bietet.

MERKMALE UND VORTEILE

- Hervorragende Benutzerfreundlichkeit.
- Manipulationssichere Ein-Tasten-Bedienung.
- Einfache Wartung und Instandhaltung.
- Intelligentes Schutzpunktanordnung.
- Kratzfestes Display.
- Honeywell TouchConnect Technologie zur Aktivierung von Funktionen.
- Leichtes und dennoch robustes Design.
- Ultra schnell.
- Schnell ansprechende Sensortechnik.
- Schnelle Kalibrierung und Bump-Testing mit IntelliDoX-System.
- Abmessungen: 14,8 x 8,5 x 4 cm.
- Gewicht: 411g.
- Alarmtypen: optisch, Vibration, akustisch (95 dB); niedrig, hoch, TWA, ÜVOS.



Zertifizierungen : Klasse I, Div. 1, Gruppe A, B, C, D
Klasse I, Zone 0, Gruppe IIC; II 1G Ex ia IIC T4 Ga

Kategorie	Farben	Ö!4i ^ } U
-----------	--------	---------------

Menge pro Karton 1	Bezugsnorm	Wichtige Hinweise C Å a Å ^ { Å > @ } È [& ^ } Å j e Å i Å [] Å Y e i { ^ ^ ^ ^ } Å } a Å [Å a Å ^ • @ c d æ ^ i } È Ø @ ^ } Å a Å [Å a Å { Å ^ a i æ & @ Å a Å Å æ } * ^ } durch, um sicherzustellen, dass die Vorrichtung in einwandfreiem Zustand, intakt und sauber ist, und ersetzen Sie es, sollte sich ein Defekt erweisen.
----------------------------------	------------	--

Fingerfertigkeit	Pflegehinweise
------------------	----------------