



**SAFETY SYSTEM®**  
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale  
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.  
Via dei Fornaciari, 9 - Santa Maria degli Angeli  
06081 Assisi - Perugia - Italy  
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548  
Viale Europa 74  
20090 Cusago Milano  
Tel. 02.90394575  
Fax 02.90394441

[sir@sirsafety.com](mailto:sir@sirsafety.com)  
[www.sirsafety.com](http://www.sirsafety.com)



UNI EN ISO 9001:2015  
UNI EN ISO 14001:2015

## SCHEDA TECNICA

<b>Nome:</b> ; I 5 BHC 'A Fë '5 F95 HC '7 #A 5 B7 <9 H5	<b>Codice:</b> MA1214P0	<b>MA12 GUANTI PROTEZIONE MECCANICA IN NBR</b>
---	-------------------------	--

### Descrizione

Guanti realizzati in maglia di cotone pesante  
Finitura: spalmatura in NBR antiusura  
Polso: manichetta in tela di cotone.

- Resistenza meccanica eccezionale
- Repellenza a oli e liquidi


È un prodotto di alta qualità, realizzato in Italia, con materiali di prima scelta e con un'attenta cura nella lavorazione. È un prodotto di alta qualità, realizzato in Italia, con materiali di prima scelta e con un'attenta cura nella lavorazione.

È un prodotto di alta qualità, realizzato in Italia, con materiali di prima scelta e con un'attenta cura nella lavorazione.

Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.



<b>Categoria</b> II	<b>Colore</b> BLU	<b>Ö</b> [ ] } aqae A/æ  a 8 - 10
------------------------	----------------------	--------------------------------------

<p>120</p>	<p>Rispondenza alle Norme Europee</p> <p>EN 388</p> <p> Abrasione:4 Taglio:1 Strappo:1 Perforazione:1 Taglio ISO:X</p>	<p>Avvertenze</p> <p>Edilizia, Idraulica ed impiantistica, Manutenzione ed installazione impianti industriali, Industria metalmeccanica, Fonderie Facchinaggio, movimentazioni merci e trasporti, Stoccaggio ed imballaggio.</p> <p>Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso e consultare i livelli di protezione indicati. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che il dispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non integro provvedere alla sua sostituzione.</p> <p>Pulire con una spazzola a setole morbide e MAI con alcool, solventi, benzine, etc. Far asciugare all'aperto e MAI su fonte di calore diretta.</p>
	<p>Destrezza</p> <p>4</p>	<p>Manutenzione</p>