



**SAFETY SYSTEM®**  
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale  
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.  
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli  
06081 Assisi - Perugia - Italy  
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548  
Viale Europa 74  
20090 Cusago Milano  
Tel. 02.90394575  
Fax 02.90394441

[sir@sirsafety.com](mailto:sir@sirsafety.com)  
[www.sirsafety.com](http://www.sirsafety.com)



UNI EN ISO 9001:2015  
UNI EN ISO 14001:2015  
UNI EN ISO 45001:2018

|                           |                         |                               |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| <b>Nome: Guanto MAMBA</b> | <b>Codice: MA1551B0</b> | <b>MA15 GUANTI ANTITAGLIO</b> |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------------|

**Descrizione**

TITOLO FILO: 21 G  
TUBO: Ø 50 x 100  
SPALMATURA: Nitrile microporoso.

Materiali antiscivolo ed antiabrasione si contraddistinguono per la loro resistenza a lacerazione e a tagli. Indicati per l'uso di dispositivi elettronici muniti di touchscreen.

Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

UNI EN ISO 21420



|                        |                         |  |
|------------------------|-------------------------|--|
| Categoria<br><b>II</b> | Colore<br><b>GRIGIO</b> | Avvertenze<br><b>A magazzino: 7 - 11</b> |
|------------------------|-------------------------|--|

|     |   |   |
|-----|---|---|
| 120 | Rispondenza alle Norme Europee<br><b>EN 388</b><br> Abrasione:4<br>Taglio:X<br>Strappo:3<br>Perforazione:1<br>Taglio ISO:C | <b>Avvertenze</b><br>Assemblaggi e montaggi industriali, manutenzione e installazione,<br>Lavorazione e movimentazione materiali metallici.<br>Raccolta e smistamento rifiuti speciali, Lavori di precisione<br><br>Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso e consultare i livelli di protezione indicati.<br>Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce.<br>Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che il dispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non integro provvedere alla sua sostituzione.<br><br>Pulire con una spazzola a setole morbide e MAI con alcool, solventi, benzine, etc. Far asciugare all'aperto e MAI su fonte di calore diretta. |
|     | <b>EN ISO 21420</b>   |   |

|                       |
|-----------------------|
| Destrezza<br><b>5</b> |
|-----------------------|