



SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciari, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

FICHA TECNICA

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

Nombre: GUANTE WYOMING	70X c. MA1613B0	A5% ; I 5 BH9G'89'DFCH977-é B'7 CBHF5'9@ CALOR
-------------------------------	------------------------	---

8 YgW]dV]C6



Guantes en 100% cuero
Longitud total 38 cm

El producto está diseñado para proteger las manos de quemaduras por salpicaduras de metal fundido.
El producto está diseñado para proteger las manos de quemaduras por salpicaduras de metal fundido.
El producto está diseñado para proteger las manos de quemaduras por salpicaduras de metal fundido.

El producto está diseñado para proteger las manos de quemaduras por salpicaduras de metal fundido.
(UE) 2016/425 y sus modificaciones posteriores.



<p>Ómnico [i]oe</p> <p>II</p>	<p>Color</p> <p>GRIS</p>	<p>Tallas</p> <p>U</p>
---------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------

<p>Cantidad Caja</p> <p>10</p>	<p>Certificaciones</p> <p>EN 388</p> <p> <ul style="list-style-type: none"> Corte:3 Desgarro:4 Útil:3 Corte ISO:B Útil:3 <p>EN 407</p> <p> <ul style="list-style-type: none"> Calor de contacto:1 Calor convectivo:2 Calor radiante:3 Útil:3 <p>Grandes salpicaduras de metal fundido:X</p> </p></p>	<p>Precauciones</p> <p>Leer atentamente las instrucciones de uso antes de utilizar el producto. Las instrucciones de uso están indicadas.</p> <p>Conservar en un lugar fresco y seco, alejado de la luz directa.</p> <p>Antes de cada uso, es necesario comprobar que el producto no esté dañado. Si se encuentra dañado, se debe sustituir.</p> <p>Limpiar con un cepillo de cerdas suaves y NUNCA con alcohol, solventes, gasolina, etc. Dejar secar al aire libre y NUNCA sobre fuentes de calor directas.</p> <p>Instrucciones de lavado y cuidado</p>
<p>Destreza</p> <p>5</p>		