



**Sir Safety System S.p.A. Single-member company**  
Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl  
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli  
06081 Assisi - Perugia - Italy  
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

VAT Nr. IT 03359340548  
Viale Europa 74  
20090 Cusago Milano  
Tel. 02.90394575  
Fax 02.90394441

## FICHE TECHNIQUE

[export@sirsafety.com](mailto:export@sirsafety.com)  
[www.sirsafety.com](http://www.sirsafety.com)



UNI EN ISO 9001:2015  
UNI EN ISO 14001:2015  
UNI EN ISO 45001:2018

**Nome: Gant antichaleur SILEX**

**Code: MA1625K1**

**MA16 GANTS ANTICHALEUR**

### Description

LONGUEUR : 38 cm  
PAISSEUR : 4 mm  
TITRE DU FIL : 18 G  
DEXTERIT<sup>α</sup> : 5  
MAT<sup>α</sup>RIAUI : Nylon  
DOUBLURE : Thermo-isolante  
ENDUCTION : Silicone liquide  
SURFACE : Lisse

Grâce à la combinaison d'une protection mécanique, chimique et thermique et à son aptitude au contact alimentaire, il convient aussi bien au secteur industriel qu'à ceux de la production alimentaire ou Ho.Re.Ca en général.



Catégorie

II

Couleurs

BLANC

Tailles disponibles

En stock: 8 - 11

Quantité / Cond.

36

Normative de référence

EN 388



Résistance à l'Abrasion: 4  
Résistance à la Coupure: 4  
Résistance à la Découpe: 3  
Résistance à la Perforation: 1  
Coupure ISO: X

EN 407



Propagation de flamme limitée : 4  
Chaleur de contact : 2  
Chaleur de convection : 4  
Chaleur rayonnante : X  
Petites projections de métal en fusion : X  
Grandes quantités de métal fondu : X

EN 511



Résistance au Froid Convective: 1  
Résistance au Froid par Contact: 1  
Perméable à l'Eau - Imperméable: 1

FOODSAFE



EN ISO 374-1



Hydroxyde de Sodium 40% : K  
Acide sulfurique 96% : L  
Formaldéhyde 37% : T  
Type: B

EN ISO 374-5



Protection: VIRUS

EN ISO 21420

Avertissements

Lisez attentivement les instructions avant l'utilisation et consultez les niveaux de protection indiqués. Conservez le gant propre dans un endroit frais et sec, à l'abri des sources de chaleur et de la lumière. Avant chaque utilisation, vérifiez que le gant soit en parfait état et remplacez-le s'il est détérioré.

Nettoyez avec une brosse à poils doux et JAMAIS avec de l'alcool, des solvants, de l'essence, etc. Laissez le gant à l'air libre et n'utilisez JAMAIS une source de chaleur directe.

Dextérité

Guide d'entretien