



SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com

Azienda con Sistema
di Gestione
per la Qualità Certificato
UNI EN ISO 9001:2015

SCHEDA TECNICA

Nome: SCARPA BASSA ANACONDA	Codice: MB1512Z9	MB15 CALZATURE SERIE NEW METAL TOP
------------------------------------	-------------------------	---

Descrizione

Calzatura bassa con puntale e lamina in acciaio. Dotata di tomaia in pelle fiore stampato S3 con intersuola dotata di protezione aggiuntiva di spunterbo in zona punta. La suola, in PU/PU, grazie alla sua particolare scolpitura, garantisce un effetto altamente drenante in presenza di liquidi. La zona mediana con scanalatura è progettata per potenziare la presa sulle scale a pioli. Antiscivolo di grado SRC.

I plantari, in materiale EVA multiforato, hanno proprietà anti-shock a spessore variabile: 3 mm nella parte anteriore e 10 mm nella zona tacco. Fodera in poliestere. Antistatico.

La fodera 3D TEX in poliestere, è stata studiata appositamente per consentire la ventilazione del piede e ridurre, così, l'effetto sudorazione.

Caratteristiche principali:

- Dalla forma particolarmente ampia e comoda, garantisce grande comfort
- Il poliuretano a cellule larghe conferisce leggerezza e grande effetto ammortizzante
- Si adatta a tutti i tipi di attività proprie dei settori industriali.

Il prodotto è stato progettato e realizzato per essere conforme al Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.



Categoria II	Colore NERO	Disponibilità Taglie 35 - 47
------------------------	-----------------------	--

Quantità Cartone 10	Rispondenza alle Norme Europee EN ISO 20345  Valori: S3 SRC	Avvertenze Addetti settore Edile e Indotto, Settore Agricolo e Forestale, Industria meccanica leggera e pesante, Industria Metallurgica, Addetti facchinaggio e Autotrasporti, Addetti alle pulizie, Manutentori e installatori. Conservare le calzature pulite in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Prima di ogni utilizzo controllare che le calzature siano in perfette condizioni, qualora risultassero non integre procedere alla loro sostituzione. Le calzature devono essere pulite con spazzole a setole morbide e acqua. Non utilizzare sostanze chimiche che potrebbero danneggiare i materiali.
Destrezza		