

Nombre: Bota WINTER FENICE	C¹ digo: MB1642Z9	MB16 CALZADO SERIE METAL TOP
-----------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

Descripci¹ n

Calzado alto con corte de piel flor imprimida S3 equipado con un sistema de liberaci¹ n r¹ pida, con puntera y l¹ mina de composite con espesor constante.

Tobillera de poli^o ster Oxford.

La suela PU/PU, gracias a su escultura especial y a sus numerosos canales horizontales, garantiza un efecto altamente drenante y se caracteriza por una gran flexibilidad. Los refuerzos laterales maximizan la tracci¹ n en terrenos irregulares, mientras que los de la zona del tal¹ n ayudan a estabilizarlo.

La zona intermedia de la suela, con ranura, est¹ dise, ada para mejorar el agarre en escaleras de mano (requisito LG).

Antideslizante de grado SR.

Las plantillas, en material EVA multiperforado, tienen propiedades antichoque de espesor variable: 3 mm en la parte delantera y 10 mm en la zona del tal¹ n.

Antiest¹ tico.

El forro de pelo sint^o tico protege de las bajas temperaturas.

Caracter¹ sticas principales:

- Con su forma especialmente ancha y c¹ moda, garantiza un gran confort;
- Dise, o esculpido que se adapta a la rugosidad del terreno;
- Crea shock absorber;
- Zona del tal¹ n dise, ada para facilitar la marcha;
- Adecuado para todo tipo de actividades en sectores industriales.

El producto ha sido dise, ado y realizado para respetar el Reglamento (UE) 2016/425 y modificaciones posteriores.



Categor¹ a II	Color NEGRO	Tallas En stock: 35 - 48
Cantidad Caja 10	Certificaciones EN ISO 20345  Clase de protecci ¹ n: S3S CI FO LG SR	Precauciones Conservar los zapatos limpios en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor y protegido de la exposici ¹ n directa a la luz. Antes de cada uso es necesario comprobar que los zapatos est ^o n en perfectas condiciones, y si no est ¹ n n ¹ tegros, se deben sustituir. Los zapatos se deben limpiar con cepillos de cerdas suaves y agua. No utilizar sustancias qu ¹ micas que podr ¹ an da, ar los materiales.
Destreza		Instrucciones de lavado y cuidado