



SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciari, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nome: Giacca INDUSTRIAL	Codice: MC2534K1	MC25 INDUMENTI SERIE HARDWEAR
--------------------------------	-------------------------	--------------------------------------

Descrizione

Giacca da lavoro multitasche realizzata in Ripstop 65% poliestere e 35% cotone, peso 310 g/m , morbido, traspirante, resistente, adasciugatura rapida e con trattamento water repellent.

Caratteristiche:

- Chiusura a bottoni, con scomparto portapenna;
- Botone metallico a pressione;
- Due ampie tasche interne di cui una chiusa con velcro;
- Vita regolabile mediante bottone laterale a pressione;
- ErgoFit: maniche preformate per un movimento libero;
- Inserti in tessuto elastico nella parte superiore del giromanica, estremamente confortevoli quando si ruotano le spalle;
- Rinforzi in 100% cotone;
- Parte interna dei polsini e collo realizzati in maglia a coste;
- Portabadge a scomparsa e removibile;
- Triple cuciture ribattute ad alte prestazioni con travette di rinforzo per aumentare la robustezza;
- Idonea allavaggio industriale ISO 15797:2002.



Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

OEKO TEX®

Categoria I	Colore BIANCO	Öö] [] ää äÄ/ä ä A magazzino: XS - 4X
U~ ä ä äÄ/ä ä 10	Rispondenza alle Norme Europee EN ISO 13688	Avvertenze Industria leggera, Costruzioni, Logistica, Movimentazione merci, Industria dei trasporti, Lavori di manutenzione. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che il dispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non integro provvedere alla sua sostituzione. Si consiglia di seguire le istruzioni di lavaggio raccomandate.
Destrezza		Manutenzione 75