

Nome: Calças ESD	C ¹ digo: MC6721K1	MC67 INDUMENTI ALTA VISIBILITA SPIN
------------------	-------------------------------	-------------------------------------

Descrição

TECIDO: Sarja 97% algodão, 3% fibra condutora - peso 230 g/mi.

Ç2 bolsos laterais, para garantir um acesso rápido e confortável para objetos mais pequenos;
Ç2 bolsos t^o cnicos multifuncionais com porta-canetas fechados por aba e velcro, permitem guardar objetos mais volumosos, sem o risco de cair; Ç2 bolsos traseiros fechados por aba e velcro;
ÇElástico na cintura, permite ampla liberdade de movimentos, sem constrangimentos;
ÇAs fibras condutoras no tecido dissipam as cargas eletrostáticas, evitando a sua acumulação na peça de vestuário.

Calças de trabalho feitas em tecido ESD polivalente, concebidas para garantir a máxima segurança a quem trabalha em ambientes controlados, reduzindo o risco de descargas eletrostáticas. O design ergonómico e os materiais respiráveis garantem conforto e liberdade de movimentos. A peça é fabricada com materiais que conferem propriedades antiestáticas, graças às fibras condutoras. Concebida para dissipar as cargas eletrostáticas e prevenir danos em componentes eletrónicos sensíveis. A leveza do tecido e a elevada percentagem de algodão, combinadas com fibras técnicas, contribuem para equilibrar na perfeição proteção e conforto, tornando a peça macia e respirável sem comprometer a sua funcionalidade.

Além da segurança do trabalhador, contribui para a proteção dos dispositivos eletrónicos, que podem ser danificados por cargas eletrostáticas.

Os 6 bolsos tornam-no funcional e prático, permitindo ter sempre consigo as ferramentas e os objetos indispensáveis durante o trabalho. A cintura elástica permite ampla liberdade de movimentos durante o turno de trabalho.

EM PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO

O produto foi concebido e fabricado em conformidade como Regulamento (UE) 2016/425 e sucessivas modificações.



Categoria	Cor BRANCO	Tamanhos disponíveis Em stock: S - XX
Quantidade Cartão	Conformidade com as normas europeias	Advertências

20

EN 1149-5



EN 61340



Destreza

Leia atentamente as instru es antes de usar.
Armazene em local fresco e seco, longe de fontes de calor e protegido da luz.
Antes de cada utiliza o, fa a uma verifica o visual para se certificar de que o dispositivo est  em perfeitas condi es, intacto e limpo. Se n o estiver intacto, substitua-o.
As roupas oferecem prote o apenas para a parte do corpo efetivamente coberta, portanto, devem ser complementadas, de acordo com a finalidade de uso, com EPI adequado para a prote o das partes do corpo descobertas (cabe a, m os, p s). Quando necess rio, use prote es adequadas para as vias respirat rias e para os olhos.
As caracter sticas de seguran a indicadas s o respeitadas se o dispositivo for usado e preso corretamente e estiver em perfeito estado de conserva o.

Recomenda-se seguir as instru es de lavagem recomendadas.

Manuten o