



SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

| | | |
|-------------------------------|-------------------------|--|
| Nome: Gilet CAPRICORNO | Codice: MC4413P7 | MC44 INDUMENTI GILET ANTIFREDDO |
|-------------------------------|-------------------------|--|

Descrizione

Gilet reversibile realizzato in tessuto Pongee all'esterno e interno in maglia poliestere 140 gr/m , imbottitura 200 gr/m . Dotato di chiusura centrale con cerniera a doppio cursore, tasche al petto chiuse con cerniera, piping rifrangente al petto, tasche scaldamani. Interno: due tasche basse chiuse con flap fermato da velcro, anello a D, banda rifrangente termosaldata su spalle, girotorace e girovita.

Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

EN ISO 20471

Classe 2:

- 0.50 m di materiale Fluorescente;
- 0.13 m di materiale Retroriflettente.

OEKO TEX®



| | | |
|------------------------|----------------------|---------------------|
| Categoria II | Colore BLU | A magazzino: M - 3X |
|------------------------|----------------------|---------------------|

| | | |
|----|--|--|
| 10 | Rispondenza alle Norme Europee EN ISO 20471 Classe:2 | Avvertenze Industria Agroalimentare, Edilizia, Industria Cementizia Movimentazione merci, Trasporti, Manutenzione del verde, Installazione e manutenzione impianti industriali. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che il dispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non integro provvedere alla sua sostituzione. Le caratteristiche di sicurezza indicate vengono indossate e allacciate e in perfetto stato di conservazione. |
| | Destrezza | Manutenzione |

